
Oversikt over videregående skoler i Innlandet

Framtidig skole- og tilbudsstruktur i Innlandet fylkeskommune.

Områder og skoleanlegg




Oversikten inneholder faktaark for hver enkelt skole/skoleanlegg. Disse har bilder, situasjonsplan og arealoppstilling over bygg og fløyer på skolene (på situasjonsplaner er fylkeskommunens eiendom markert med blå farge).
En enkel beskrivelse i tekstform sier noe om skolen og gir også en overordnet vurdering av bygningsmassen.

Sentrum vgs











Sentrum vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Sentrum vgs, fløy A-B-C-F	13775	2008
		Sum BTA (bruttoareal)	**13775**	

Sentrum vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble åpnet i 2008 og består av nybygg samt at deler av skolen har tilhold i tilstøtende rehabilitert eldre bygningsmasse (fra 1924) som eies av Kongsvinger kommune
- Materialbruk: Bygget i betong og stål, tre i fasade. Eldre del i tegl.
- Påbygg/renoveringer: 2023 ble et nybygg for KEM (klima, energi og miljø i bygg) oppført.
- Parkeringsforhold: Skolen har parkeringskjeller og parkeringsområder på tomt.
  Antall p-plasser for ansatte er bra, dårligere for elever.

Tomt/utviklingsmulighet:
Skolen har gode muligheter for utvidelse og nybygg på egen tomt.

Leieforhold:

- Idrettshall leies inn da skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- IFK leier inn 1848 m2 skolelokaler i tilbygg til skolen med varighet frem til 2049, med opsjon på kjøp.
- Bibliotek på 1876 m2 tilhørende kommunen disponeres av Sentrum vgs. IFK betaler leie for en andel på 500 m2 av bibliotek arealet. Kontrakten er uoppsigelig frem til 2049.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- 74 m2 teknisk areal leies ut til kommunen.
- Parkeringsareal opparbeidet av ekstern part leies ut til 2034. IFK har 1 års oppsigelse mot å kompensere for restverdi av total investering mv.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God bygningsmessig tilstand, bygningsmessig slitasje og elde iht. levetid. Behov for noen utbedringer.
- Tilpasningsdyktighet: God tilpasningsdyktighet til formålet
- Egnethet: God egnethet for formålet.

Øvrebyen vgs











Øvrebyen vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Gymnastikkbygg	1430	1995
		Hovedbygg	2804	1880
		Naturfagbygg	1122	1966
		Undervisningsbygg	3090	1997
		Sum BTA (bruttoareal)	**8446**	

Øvrebyen vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolens eldste bygg er fra 1880 (Kongsvinger middelskole) som etter hvert ble Øvrebyen vgs. Skolen består av 4 bygg; hovedbygg, undervisningsbygg, naturfagbygg og gymnastikkbygg. De tre sistnevnte byggene er bygget i perioden 1995-1998.
- Materialbruk: Eldre del i mur. Nyere bygg i stål og betong med panelkledning
- Påbygg/renoveringer: Det er utført store oppgraderinger ved skolen siden 2007 og frem til i dag.
- Parkeringsforhold: Parkering er utfordrende ved skolen

Tomt/utviklingsmulighet:
Det er lite muligheter for utvidelser, skolen er generelt avhengig av nærområdet for elevaktiviteter.

Leieforhold:

- Idrettshall leies inn, som tillegg til eksisterende gymsal.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletid.


Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: Behov for vedlikehold og mindre utskiftinger, oppgradering innvendig i bygningsmassen.
- Tilpasningsdyktighet: God tilpasningsdyktighet for formålet.
- Egnethet: Skolen har god egnethet for den nyeste del av bygningsmassen. Den eldste delen har mindre egnethet, da den ikke er tilrettelagt for moderne undervisningsformer.

Skarnes vgs











Skarnes vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Garasje/Øving murerfag	612	2006
		Hovedbygg	7756	1989
		Lakkeringsverksted	123	1992
		Verkstedbygg/Teori/Lager	336	1995
		Sum BTA (bruttoareal)	**8827**	

Skarnes vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble bygget i 1989 og består av flere adskilte bygg; Hovedbygg fra 1989, verkstedbygg fra 1995, byggeteknisk bygg fra 2006, lakkverksted og lakkboks fra 1989.
- Materialbruk: Hovedsakelig betong
- Påbygg/renoveringer: Hovedbygget er rehabilitert i 2019.
- Parkeringsforhold: Det er nok ansattparkering ved skolen, dårligere for elever.

Tomt/utviklingsmulighet: Skolens tomt har begrensede utbyggingsmuligheter.

Oppfølgingstjenesten og PPT deler en kontorplass i skolebygget.

Leieforhold:


- Idrettshall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- 300 m2 leies ut til ekstern leietaker. Leieforholdet utløper 15.06.2024.
- Noe utleie utomhus av lengre varighet.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde, behov for noe mindre utbedring.
- Tilpasningsdyktighet: God tilpasningsdyktighet til formålet
- Egnethet: God egnethet til formålet.


Solør vgs. - avd. Våler













Solør vgs, Våler		Bygg	BTA	Byggeår
		Brakke Utkikk - Tiriltoppen	19	1985
		Garasje 1/Snekkerverksted	1204	1983
		Garasje 2 - Anleggsmaskiner	600	1994
		Gruslager og biloppstilling	234	2012
		Hovedbygning	12529	1986
		Lager/Garasje - ADK-bygg	183	2011
		Lagerskur	117	1994
		Brakkerigg 3 - Helse og omsorg	50	1991
		Vålerhallen	2976	1988
		Sum BTA (bruttoareal)	**17910**	

Solør vgs. - avd. Våler

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble oppført i 1986/88 med hovedbygg og idrettshall. En rekke bygg (verksteder/lagerbygg) er oppført etter dette.
- Materialbruk: Stål, betong og plasthaller
- Påbygg/renoveringer: Hovedbygg ble utvidet med ny klasseromsfløy i 2019 og hele 2 etasje i hovedbygget ble samtidig renovert. Utskifting av vinduer, porter, yttertak, ventilasjonsanlegg m.m. samt installering av fjernvarme med vannbåren varme har blitt gjort fra 2010 og frem 2021.
- Parkeringsforhold: Skolen har store parkeringsområder for elever og ansatte.

Tomt/utviklingsmulighet:
Skolen disponerer store arealer, deler av denne brukes i undervisning innen anleggsmaskiner.

Leieforhold:

- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletid.
- Totalt 56m2 (kontor og garasje) leies ut til ekstern leietaker.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: I hovedsak god tilstand og slitasje og elde iht. levetid, men deler av bygningsmassen er ikke oppgradert og har behov for utbedring.
- Tilpasningsdyktighet: God tilpasningsdyktighet til formålet.
- Egnethet: God egnethet til formålet.

Solør vgs. - avd. Sønsterud













Solør vgs, Sønste-rud		Bygg	BTA	Byggeår
		Internat/adm.bygg	2614	1962
		Kaldtlager	509	1961
		Tømmerkoie	33	Ukjent
		Verkstedbygg	1804	1961
		Sum BTA (bruttoareal)	**4960**	

Solør vgs. - avd. Sønsterud

Om skolen:

- Byggeår: Skolen – opprinnelig Statens yrkesskole for skogsarbeidere – ble bygget i 1961 som et helhetlig anlegg med administrasjonsbygg og internat, og senere verkstedbygg.
- Materialbruk: Tre og betong
- Påbygg/renoveringer: Internat utvidet i 1986 til 70 plasser. Tak ble skiftet i 2010, og noen mindre vedlikeholdstiltak på bygget er utført opp gjennom årene.
- Parkeringsforhold: Skolen har nok p-plasser.

Tomt/utviklingsmulighet:
Skolen disponerer store arealer.

Leieforhold:

- Gymsal leies inn, fordi lokasjonen ikke har gymsal/idrettshall.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletid.


Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: Behov for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderingsbehov.
- Tilpasningsdyktighet: Bygningsmassen er utfordrende å bygge om på grunn av blant annet lave etasjehøyder og last-kapasitet.
- Egnethet: Skolen er bygd for formålet, men dette er langt tilbake i tid. Skolen har mange nivåforskjeller.

Solør vgs. . Avd. Flisa











Solør vgs, Flisa		Bygg	BTA	Byggeår
		Undervisningsbygg	2685	1957
		Solør vgs, Flisa II - Administrasjonsbygg	1680	1943
		Sum BTA (bruttoareal)	**4365**	

Solør vgs. – avd. Flisa

Om skolen:

- Byggeår: Eldste bygning ved skolen er administrasjonsbygget fra 1942. Undervisningsbygget er fra 1961.
- Materialbruk: Tre og betong
- Påbygg/renoveringer: Nytt kantinebygg ble bygd i 2008.
- Parkeringsforhold: Skolen har ca.70 p-plasser på eget areal.

Tomt/utviklingsmulighet:
Det er noe utvidelsesmuligheter på skolens tomt.

«Finn Din Vei» disponerer klasserom og tekjøkken i skolebygget.

Leieforhold:

- Idrettshall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.


Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: Behov for vedlikehold, utskiftinger og oppgradering av bygningsmassen.
- Tilpasningsdyktighet: Bygningsmassen er utfordrende å bygge om på grunn av blant annet lave etasjehøyder, lastkapasitet og trange korridorer.
- Egnethet: Kommunikasjonsveier og rommenes størrelse og utforming er ikke hensiktsmessig.

Elverum vgs.









Elverum vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Undervisningsbygg, Fløy A - S	26390	1976
		Garasje 1	250	2010
		Garasje 2	230	2008
		Sum BTA (bruttoareal)	**26871**	

Elverum vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen er opprinnelig bygget i 1974
- Materialbruk:
- Påbygg/renoveringer: Totalrenovert innvendig og utvendig i årene 2010 – 2012. I 2016 – 2019 ble den også renovert og bygget til.
- Parkeringsforhold: Skolen har parkering på egen tomt, men noe begrenset i forhold til behov.

Tomt/utviklingsmulighet: Tomten er stor, men ubebygget del av skolens tomt er i hovedsak parkering eller idrettsanlegg. Deler av tomt festes av kommunen (markert med rødt på foregående illustrasjon)

Karriere Innlandet disponerer lokaler i skolebygget.

Leieforhold:

- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid. Ingen store behov for utbedring.
- Tilpasningsdyktighet: God til formålet
- Egnethet: Svært god, bygget til formålet.

Nord-Østerdal vgs.











Nord-Østerdal vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Nord-Østerdal vgs	17209	2013
		Tynset tannklinikk	269	2013
		Sum BTA (bruttoareal)	**17478**	

Nord-Østerdal vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Hele skolen ble bygget ny i 2012 og består av ett sammenhengende kompakt bygg.
- Materialbruk: Tre og betong
- Påbygg/renoveringer: Ingen
- Parkeringsforhold: Skolen har noe parkering på egen tomt

Tomt/utviklingsmulighet: Det er utvidelsesmuligheter på tomten.

Pedagogisk psykologisk tjeneste har regionskontor i skolebygget. Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass. Karriere Innlandet disponerer lokaler i skolebygget i sambruk med Høgskolen i Hedmark.

Leieforhold:

- Idrettshaller leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Utendørs idrettsanlegg leies inn.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- 192 m2 i skolen disponeres vederlagsfritt av Høgskolesenteret i sambruk med IFK. Årlig oppsigelsesadgang i januar med 6 måneders varsel.

Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid. Ingen behov for utbedring.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet
- Egnethet: Svært God, bygget for formålet.

Trysil vgs.











Trysil vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Hovedbygg	6174	1978
		Idrettshall	3715	1979
		Tømreravd./Kaldtlager	444	2000
		Sum BTA (bruttoareal)	**10334**	

Trysil vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble bygget i 1978 og består av 2 bygninger; Trysilhallen og selve skolebygget.
- Materialbruk: Betong
- Påbygg/renoveringer: En fløy i skolebygget ble rehabilitert i 2010 – 2015 og kantinekjøkken ble renovert i 2022.
- Parkeringsforhold: Skolen har parkering på egen tomt

Tomt/utviklingsmulighet: Noe utviklingsmulighet på egen tomt.

Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.

Leieforhold:


- Utendørs idrettsanlegg leies inn.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: Iht. Levetid. Behov for vedlikehold, utskiftinger og teknisk oppgradering
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet
- Egnethet: God, bygget for formålet

Storsteigen vgs.














Storsteigen vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Administrasjonsbygg, Nyland	793	1937
		Driftsbygning	3372	2012
		Driftsbygning hest	606	2003
		Elvebakken	240	1800
		Hagebruksavdeling	612	1989
		Ormbolet uthus	25	1930
		Redskapsskur v. driftsbygning hest	12	Ukjent
		Rektorbolig	464	1921
		Saufjøs-Plansilo	435	1994
		Stabbur 1	27	1850
		Stabbur 2	29	1850
		Undervisningsbygg	898	1999
		Vedskjul	92	1905
		Verkstedbygg	1132	1963
		Sum BTA (bruttoareal)	**8737**	

Storsteigen vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen består av mange bygg oppført fra tidlig 1900-tall til 1999. Hovedbygg/internat og verkstedbygg er fra 1963. En seter hører til under skolen.
- Materialbruk: Hovedsakelig tre og noe betong.
- Påbygg/renoveringer: Verkstedbygg er delvis rehabilitert i 2023, undervisningsbygget er fra 1999, hagebruksbygg er fra 1989 og renovert i 2019.
- Parkeringsforhold: Tilstrekkelig parkering på skolens areal.

Tomt/utviklingsmulighet: Skolen disponerer store arealer skogteiger og jordparseller.

Leieforhold:

- Idretts- og svømmehall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Ride hall leies inn.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: Deler av bygningsmassen har stort behov for vedlikehold og utskiftinger.
- Tilpasningsdyktighet: Omfattende å bygge om til annen bruk. Deler av bygningsmassen har trange og uhensiktsmessige kommunikasjonsveier.
- Egnethet: God, bygget for formålet.

Nordstumoen











Storsteigen vgs. avd Nordstumoen		Bygg	BTA	Byggeår
		Badstua	18	Ukjent
		Driftsbygning	1130	1960
		Gamle smia	18	1900
		Garasje	30	1950
		Hovedbygg	1238	1890
		Internat	850	1979
		Nørsti 1 og 2	284	1960
		Rødstua	69	1797
		Stabbur	148	1890
		Tidl. Bryggerhus	68	1950
		Undervisningsbygg	615	1890
		Verkstedbygning	157	1950
		Vognskjul	267	1989
		Østerdalstue	224	1792
		Sum BTA (bruttoareal)	**5114**	

Nordstumoen

Om skolen:

- Byggeår: Eldste bygg er fra 1792 og vernet, også andre bygg har vernestatus. Hovedbygg er opprinnelig fra 1890. En seter hører inn under skolen.
- Materialbruk: Tre
- Påbygg/renoveringer: Hovedbygget er renovert i nyere tid. En rekke bygninger ble oppført på eiendommen tidlig på 1900-tallet.
- Parkeringsforhold: Parkering på egen grunn

Tomt/utviklingsmulighet: Skolen har store arealer, men dette er i hovedsak jord- og skogparseller.

Leieforhold:

- Innleie av undervisningslokaler.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.


Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: Det er behov for vesentlig oppgradering av store deler av bygningsmassen. Stort behov for oppgradering av tekniske installasjoner.
- Tilpasningsdyktighet: Omfattende å bygge om til annen bruk. Deler av bygningsmassen har trange og uhensiktsmessige kommunikasjonsveier, tilkomster og nivåforskjeller.
- Egnethet: Generelt er bygningsmassen lite egnet for formålet.

Ringsaker vgs.











Ringsaker vgs, Brumunddal		Bygg	BTA	Byggeår
		Fløy E	330	2016
		Gard.-Styrkerom - Fløy D2	603	2017
		Hovedbygg - Fløy A	6140	2017
		Hovedbygg - Fløy B	7221	2017
		Hovedbygg - Fløy C	2981	2017
		Idrettshall - Fløy D1	3224	1979
		Oasen - Fløy G	347	1977
		Trafobygg	75	2017
		Sum BTA (bruttoareal)	**20921**	

Ringsaker vgs

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble i hovedsak bygget ny i tidsrommet 2015-2018. Det såkalte A-bygget som var eksisterende bygg fra 1977 ble renovert innvendig samtidig
- Materialbruk: Stål og betong med en del bruk av tre bl.a. i deler av fasaden og interiør.
- Påbygg/renoveringer: Renovert i tidsrommet 2015-2018.
- Parkeringsforhold: Skolen har parkering på eget område.

Tomt/utviklingsmulighet:
Skolen har relativt stor tomt, men mye av denne er grøntareal.

Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.

Leieforhold:

- Innleie av undervisningslokaler.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid. Ingen behov for store bygningsmessige utbedringer.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget formålet
- Egnethet God, bygget for formålet

Hamar katedralskole













Hamar katedral-skole		Bygg	BTA	Byggeår
		Fløy 1	8412	2007
		Fellesbygg	16193	2007
		Teknologibygg	7924	2007
		Sum BTA (bruttoareal)	**32530**	

Hamar katedralskole

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble opprinnelig bygget i 1968, men gjennomgikk omfattende rehabilitering og utvidelse i 2007.
- Materialbruk: Stål og betong
- Påbygg/renoveringer: Den ble planlagt etter «Åpen skole prinsippet» men er senere bygget om.
- Parkeringsforhold: Skolen har tre parkeringsområder på egen tomt.

Tomt/utviklingsmulighet:
Mulighet for utvidelser. Deler av tomt som ikke er bebygget er i dag disponert til parkering og idrettsbaner.

«Finn Din Vei» disponerer eget areal i skolebygget.

Leieforhold:

- 188m2 i skolen leies ut på fast basis.
- Noe utleie utomhus av ulik varighet.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid. Ingen store behov for utbedring.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet
- Egnethet: Svært god, bygget formålet

Storhamar vgs













Storhamar vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Hovedbygg	13333	1995
		Sum BTA (bruttoareal)	**13333**	

Storhamar vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen er bygget i flere trinn. Eldste del er et kontorbygg fra 1980 (bygg A) og ett nytt bygg ble reist ved siden av i 1995. Bygg A fra ble da samtidig rehabilitert
- Materialbruk: Stål og betong, tegl i fasade
- Påbygg/renoveringer: Enda en ny bygning ble lagt til i 2015 og det ble bygget tak over uterommet mellom de forskjellige byggene slik at et lukket inne rom binder dem sammen.
- Parkeringsforhold: Skolen har flere parkeringsområder på og ved egen tomt.

Tomt/utviklingsmulighet:
IFK eier også nabotomten på 13 da som har tilsvarende størrelse som skolens tomt i dag.

Karriere Innlandet har inntil videre lokaler i skolens.
Storhamar vgs. benytter i tillegg til egen gymsal de to idrettshallene på Hamar katedralskole.

Leieforhold:

- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid. Ingen behov for store utbedringer.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: Svært god, bygget

Stange vgs.











Stange vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Hovedbygg, Fløy A	2769	1990
		Hovedbygg, Fløy B	1592	1990
		Hovedbygg, Fløy C	1078	1990
		Hovedbygg, Fløy D	3555	1990
			8994	

Stange vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble bygget i 1990
- Materialbruk: Betong og tegl
- Påbygg/renoveringer: Administrasjonsbygget er nylig rehabilitert med tidsriktige kontorer/personalrom. Tekniske anlegg er i hovedsak oppgradert og de fleste yttertak er byttet de senere årene.
- Parkeringsforhold: Stor parkeringsplass mellom skolen og Stangehallen

Tomt/utviklingsmulighet:
Det er ikke utvidelsesmuligheter utenom på parkeringsplassen på egen tomt.

Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.

Leieforhold:


- Idrettshall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- Noe utleie utomhus.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: Behov for vedlikehold og utskiftinger for deler av bygningsmassen og oppgraderinger utomhus.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet
- Egnethet: God, bygget for formålet

Jønsberg vgs.











Jønsberg vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Driftsbygning 2007	3154	2007
		Fjøsmesterbolig	110	Ukjent
		Garasje v. Fjøsmesterbolig	61	Ukjent
		Gamle rektorbolig	455	1894
		Gamle verksted	681	1934
		Garasje v. rektorbolig	61	Ukjent
		Grishus	769	2001
		Gymnastikkbygg	322	1973
		Internat	2855	1913
		Korntørke 2007	365	2007
		Maskinhus	757	1966
		Potetlager	533	1964
		Redskapshus 2007	365	2007
		Saufjøs	372	1999
		Smedbolig	110	1914
		Smedbolig Uthus	55	Ukjent
		Stabbur	111	1894
		Undervisningsbygg	2796	1973
		Verksted 2012	2057	2012
		Verkstedbygg/Blikkhus	453	1974
		Økonomibygg	1105	1894
		Sum BTA (bruttoareal)	**17547**	

Jønsberg vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen er den eldste landbruksskolen/naturbruksskolen i landet, og består av mange bygg fra slutten av 1800-tallet fram til i dag. Internatet ble bygget 1913 og undervisningsbygget i 1973. En seter hører inn under skolen.
- Materialbruk: Tre, betong og tegl
- Påbygg/renoveringer: Undervisningsbygget ble renovert i 2023. Drivhus ble bygget nytt i 2022. Internat ble totalrenovert i 2018. Kantine og kontorbygg fra 1894 gjennomgikk oppussing i 2016. Skolen har et forholdsvis nytt verkstedbygg fra 2012. Kufjøset, korntørke og redskapshus ble satt opp nytt i 2007.
- Parkeringsforhold: Det er parkering på skolens tomt

Tomt/utviklingsmulighet: Det er utviklingsmuligheter på tomt

Leieforhold:

- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- Noe utleie til frøplantasje.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: Iht. levetid. Behov for utbedringer for deler av bygningsmassen. Seteranlegget har stort vedlikeholdsbehov.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet
- Egnethet: God, bygget for formålet

Gjøvik vgs.













Gjøvik vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Bygg 1A	1615	1960
		Bygg 2	3313	1954
		Bygg 3	2974	1951
		Bygg 5	1251	2007
		Bygg 6	3661	2007
		Bygg 7, GVS-hallen	1476	2007
		Bygg 8	2215	2007
		Bygg 9	1567	1997
		Bygg 10	807	2007
		Bygg 11	157	1994
		Bygg 1B	1967	1960
		Sum BTA (bruttoareal)	**21004**	

Gjøvik vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Dagens bygningsmasse består av bygninger fra 1949 og frem til 2007 da en totalombygging av anlegget ble ferdigstilt med flere nye bygg.
- Materialbruk: Stål og betong
- Påbygg/renoveringer: Det bygges ny miljøstasjon ved skolen i 2024
- Parkeringsforhold: Det er parkering rundt skolen, men mye av dette er leid ut til sykehuset. For lite parkering til egne ansatte.

Tomt/utviklingsmulighet:
Det er utvidelsesmuligheter på areal som i dag er bortleid til parkering.

Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.


Leieforhold:

- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- Utleie av parkeringsareal.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand. Deler av den eldre bygningsmassen har behov for større bygningsmessige og tekniske oppgraderinger iht. Levetid. Behov for oppgradering av tekniske anlegg i den nye bygningsmassen.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: God, bygget for bygget.

Raufoss vgs.











Raufoss vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Blokk A	8407	1979
		Blokk B	4197	1979
		Sum BTA (bruttoareal)	**12604**	

Raufoss vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble bygget i 1980
- Materialbruk: Betong og tegl
- Påbygg/renoveringer: Skolen er vesentlig renovert med nytt tilbygg ferdigstilt 2023.
- Parkeringsforhold: Parkering på egen tomt og nabotomt.

Tomt/utviklingsmulighet: Mindre tilbygg er mulig på tomten.

Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.

Leieforhold:

- Idrettshall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand, noe behov for vedlikehold og utbedringer i areal som ikke er rehabilitert.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: God, bygget for formålet.

Lena-Valle vgs.- avd. Lena





Lena - Valle vgs. avd. Lena		Bygg	BTA	Byggeår
		Blokk A	3573	1973
		Blokk B	545	1973
		Blokk C	2190	1973
		Garasje	252	2009
		Blokk E	1232	1985
		Blokk G	877	2022
		Sum BTA (bruttoareal)	**8669**	

Lena - Valle vgs. - avd. Lena

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble bygget i 1973.
- Materialbruk: Stål og betong
- Påbygg/renoveringer: Hovedbygget ble rehabilitert i 2007. Det er skiftet fasade, vinduer og yttertak på alle bygg med unntak av en fløy i perioden 2013 – 2021. Et nytt bygg ble oppført i 2022 for opplæring i transport og logistikk faget.
- Parkeringsforhold: Parkeringsareal på egen tomt.

Tomt/utviklingsmulighet:
Det er noe utvidelsesmuligheter på tomten.

Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.

Leieforhold:

- Idrettshall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Utendørs idrettsanlegg leies inn.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- Areal til kunstgressbane leies ut til 30.06.2056.


Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand kun mindre slitasje og elde iht. levetid. Mindre behov for utbedringer og oppgradering av bygningsmassen som ikke har blitt rehabilitert.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: God, bygget for formålet.

Lena - Valle vgs. – avd. Valle













Lena - Valle vgs. avd. Valle		Bygg	BTA	Byggeår
		Driftsbygning	1386	1941
		Sommerfjøs	80	1985
		Hovedbygg	3622	1921
		Internat B	940	2020
		Stabbur	75	1921
		Sentralfyrhus	554	1972
		Redskapshus/garasje	420	1975
		Verkstedbygning	1027	1975
		Haugen	551	1921
		Smia	579	1927
		Rødlåven	218	1922
		Skogen	280	1921
		Garasje 1, Skogen vest	33	1988
		Garasje 2, Skogen øst	33	1990
		Rektorbolig	216	1921
		Redskapshus/korntørke	450	1998
		Trafokiosk	20	Ukjent
		Ridehall	1080	2019
		Container vaskeplass	4	2017
		Internat A	927	2019
		Sum BTA (bruttoareal)	12495	

Lena - Valle vgs. - avd. Valle

Om skolen:

- Byggeår: Valle på Lena har opprinnelse fra 1917. De første byggene som fortsatt står der i dag ble bygget fra 1920 og fremover.
- Materialbruk: Tre, stål og mur
- Påbygg/renoveringer: Et omfattende rive- og byggeprosjekt på Valle og Presteseter som pågikk fra 2015 – 2022 resulterte i et nyrestaurert skole- og administrasjonsbygg inkl. påbygg, to nye internatbygg, ny ridehall, ny anleggsgartnerhall med undervisningsrom, og oppgradering av uteområdet.
- Parkeringsforhold: Det er flere parkeringsområder på skolen.

Tomt/utviklingsmulighet:
Det er utvidelsesmuligheter på tomten.

Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.

Leieforhold:

- Idrettshall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- Noe utleie av utomhusareal.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand på bygningsmassen, men deler av eldre bygningsmasse som ikke har vært oppgradert de siste årene og har store oppgraderingsbehov.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: God, bygget for formålet.

Lena—Valle vgs. - avd. Prestseter











Lena - Valle vgs. avd. Prestseter		Bygg	BTA	Byggeår
		Gårdsbestyrerbolig	223	1920
		Gml. Driftsbygning (101 låve)	1650	1910
		Fôrsentral	719	1982
		Potetbu	530	1920
		Gjødselkum	803	2016
		Sommerfjøs	400	1950
		Kufjøs	1766	2016
		Undervisningsbygg	250	2018
		Grisehus	920	2018
		Sauefjøs	200	2019
		Sum BTA (bruttoareal)	**7461**	

Lena - Valle vgs. - avd. Presteseter

Om skolen:

- Byggeår: Dette er opprinnelig en gård fra tidlig 1900 tallet hvor noen av byggene fra den tid fremdeles er i bruk.
- Materialbruk: Tre, betong og stål
- Påbygg/renoveringer: Gården er gjennom ovennevnte renoveringsprosjekt 2015-2022 i hovedsak bygget opp på nytt og har nye og moderne driftsbygninger. Nytt grisehus med undervisningsrom, nytt kufjøs, nytt sauefjøs og biogass-pioneranlegg
- Parkeringsforhold: Det er parkeringsplasser på tunet

Tomt/utviklingsmulighet: Presteseter gårdsbruk disponerer store arealer og har utvidelsesmuligheter.

Leieforhold:

- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- Utleie av 210m2 hageparsell.

Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid. Med unntak av to bygninger som har behov for omfattende tiltak; gårdsbestyrer bolig og gammel driftsbygning "101-låven"
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget formålet.
- Egnethet: God, bygget formålet.

Hadeland vgs.













Hadeland vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Hadeland vgs	20697	2012
		Musikkbinge A	30	2015
		Musikkbinge B	30	2015
		Sum BTA (bruttoareal)	**20757**	

Hadeland vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble bygget fra grunnen av i 2012, hele skoleanlegget er ett sammenhengende bygg
- Materialbruk: Tre og betong
- Påbygg/renoveringer: Ingen
- Parkeringsforhold: Noe parkering på egen grunn, men begrenset.

Tomt/utviklingsmulighet: Det er lite utvidelsesmuligheter på skolens tomt.

Hadeland tannklinikk har lokaler i bygget.
Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.

Leieforhold:


- Utendørs idrettsanlegg leies inn.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- Bibliotek på 1118 m2 leies ut til kommunen, leier kan si opp med 1 år varsel, men bindende for IFK til 15.08.2032. Arealet disponeres i sambruk med skolen.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid, ingen behov for større utbedring.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: Svært god, bygget formålet.

Fagskolen Innlandet Gjøvik







Fagskolen Innlandet		Bygg	BTA	Byggeår
		Hovedbygg	4460	1982
		Laboratoriebygg	1127	1982
		Bokhandlerbygget	144	2006
		Sum BTA (bruttoareal)	**5731**	

Fagskolen Innlandet Gjøvik

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble bygget i 1982.
- Materialbruk: Tre og betong
- Påbygg/renoveringer: Hele bygningsmassen gjennomgikk en større rehabilitering både utvendig og innvendig i 2011/12. Et nabobygg er kjøpt og huser i dag en KEM-lab (klima, energi og miljø i bygg).
- Parkeringsforhold: Noe parkering på egen tomt, ellers p-hus i nærheten.

Tomt/utviklingsmulighet: Tomten har begrensede utvidelsesmuligheter.

Leieforhold:


- Kontor- og undervisningsarealer leies inn.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- Utleie utomhus av lengre varighet.

Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid. Ingen behov for større utbedring.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: God, bygget formålet.

Dokka vgs.











Dokka vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Bygg 1 - Hovedbygg	3960	1973
		Bygg 2	1560	1973
		Bygg 3	1885	1993
		Bygg 7/8	1487	1978
		Bygg 5	179	Ukjent
		Sum BTA (bruttoareal)	**9071**	

Dokka vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen består av flere bygg med forskjellig byggeår, de første ble bygget i 1973.
- Materialbruk: Betong
- Påbygg/renoveringer: Bygningsmassen er rehabilitert i de senere årene både når det gjelder overflater og teknisk.
- Parkeringsforhold: Parkeringsplasser på egen grunn og tilliggende områder.

Tomt/utviklingsmulighet:
Tomten gir noen utvidelsesmuligheter.

Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.


Leieforhold:

- Idretts- og svømmehall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Utendørs idrettsanlegg leies inn.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- Utleie av 605m2 i «D-blokka».

Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid, men behov noe oppgradering.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget formålet
- Egnethet: God, bygget for formålet.

Gausdal vgs.











Gausdal vgs - Gausdal Arena		Bygg	BTA	Byggeår
		Bygg A. Skolebygg, Gammel del	3145	1970
		Materiallager/Garasje/Fyrrom	270	Usikkert
		Bygg B. Bibliotek, Sameie IFK/Gausdal kommune	2419	2012
		Statskraftsbygg	157	1970
		Noradhallen	685	1984
		Sum BTA (bruttoareal)	**6677**	

Gausdal vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble opprinnelig bygget i 1970.
- Materialbruk: Stål og betong, tre i fasader
- Påbygg/renoveringer: Det ble gjennomført et omfattende bygge og rehabiliteringsprosjekt på skolen i 2013 og den framstår ny og moderne.
- Parkeringsforhold: Skolen har stor parkeringsplass på egen grunn.

Tomt/utviklingsmulighet: Det er noe, men begrensede, utvidelsesmuligheter på tomten

Leieforhold:

- Idrettshall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.
- Bibliotek, kantine og fellesareal, 1153 m2 leies ut til kommunen. Arealet disponeres i sambruk med skolen. Leier har 1 års oppsigelsesfrist, - bindene for IFK til 15. 11.2023.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid. Ingen større behov for utbedring.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: God, bygget for formålet.

Lillehammer vgs. - avd. Nord













Lillehammer vgs. avd. nord		Bygg	BTA	Byggår
		Bygg 1 - Administrasjon	3761	1968
		Bygg 2 - KEM	1897	1968
		Bygg 3 - TIP	2572	1968
		Bygg 4 - Bilverksted, adm.	1543	1984
		Bygg 5 - Gymsal 1	150	1996
		Bygg 6 - Gymsal 2	1032	2016
		Bygg 7 - Klasserom	1089	2016
		Bygg 8 - Vrimleareal	185	2016
		Lillehammer vgs/NORD - Bygg 9 - Bygghall	2462	2022
		Sum BTA (bruttoareal)	**14692**	

Lillehammer vgs. – avd. nord

Om skolen:

- Byggeår: Skolens første bygg er opprinnelig fra 1968.
- Materialbruk: Betong, stål, tre og tegl.
- Påbygg/renoveringer: Det har vært flere bygge og rehabiliteringsprosjekter ved skolen. Ved en stor hoved renovering i 1996 fikk skoleanlegget flere nye bygg og sin nåværende form. Ny gymsal og utvidelse av undervisningsarealer ble bygget i 2016. Ombygging av byggfag samt ny stor byggehall for tømrerfag ble ferdigstilt 2022.
- Parkeringsforhold: Det er begrensede parkeringsmuligheter ved skolen.

Tomt/utviklingsmulighet:
Det er lite utvidelsesmuligheter på tomten.

Oppfølgingstjenesten disponerer 2 kontorplasser i skolebygget.

Leieforhold:

- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid, men noe behov for oppgradering i deler av bygningsmassen.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: God, bygget for formålet. Men behov for oppgradering i deler av bygningsmassen.

Lillehammer vgs.- avd. Sør














Lillehammer vgs. avd. SØR		Bygg	BTA	Byggeår
		Bygg 1 Øvre fløy - kantine	3067	1924
		Bygg 2 Mellomfløy - klasserom	4101	1923
		Bygg 3 Nedre fløy - administrasjon	2274	1849
		Bygg 6, Mellomfløy - klasserom	6485	1923
		Bygg 8 - Drift - Nedre villa	477	1911
		Bygg 09 - Øvre villa.	331	1920
		Bygg 10 klasserom, gymsal og gard.	3597	2016
		Bygg 11 Miljøstasjon/kjølerom RM	70	2016
		Sum BTA (bruttoareal)	**20401**	

Lillehammer vgs. – avd. sør

Om skolen:

- Byggeår: Skolens eldste bygg er fra 1849.
- Materialbruk: Tegl, betong og tre.
- Påbygg/renoveringer: Det er gjort flere tilbygg til skolen opp igjennom årene og store deler av skolen ble rehabilitert senest i 2016 og fikk da et større tilbygg med klasserom og ny gymsal.
- Parkeringsforhold: Det er begrensede parkeringsmuligheter ved skolen

Tomt/utviklingsmulighet: Det er lite utvidelsesmuligheter på tomten, men en villa fra 1920 står tom og er ikke i bruk.

Leieforhold:

- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:


- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid. Ingen behov for utbedring.
- Tilpasningsdyktighet: Den eldste delen av bygningsmassen er lite tilpasningsdyktig på grunn av tunge og statiske konstruksjoner.
- Egnethet: God, bygget for formålet.

Valdres vgs.













Valdres VGS		Bygg	BTA	Byggeår
		A - B - Undervisningskjøkken	675	1960
		Drift, kontorer, møterom, dette ligger under bygg 01	361	1950
		Bygg/anlegg Bygg 03/04/05	1186	1991
		D - Verksted, kjøretøy-Bygget ligger under bygg 03	670	1964
		Klasserom, verksted- Bygget ligger under bygg 03	2083	1964
		AMK Hall	331	1940
		G-Administrasjon, klasserom.	7027	2000
		Karrieresenteret, undervisningsrom	1277	1960
		Stabbur	80	1970
		Redskapsskjul	19	Ukjent
		Idrettsbu	19	Ukjent
		Miljøbu, garasjer, avfallsortering	82	Ukjent
		Musikkundervisning	35	1960
		Sum BTA (bruttoareal)	**13845**	

Valdres vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolens eldste bygning er fra 1922, og var da driftsbygning på skolegårdsbruket for Valdres landbruksskole. En seter hører inn under skolen.
- Materialbruk: Tre, betong og stål. Tegl i en del fasader
- Påbygg/renoveringer: Anlegget består i dag av mange bygg av varierende alder og det siste store bygge og rehabiliteringsprosjektet er ferdigstilt i 2023. I dette prosjektet fikk skolen også nytt verksted for arbeidsmaskiner.
- Parkeringsforhold: Skolen har parkeringsområder på egen grunn.

Tomt/utviklingsmulighet: Som opprinnelig gårdsbruk har skolen store arealer hvor det meste er skog- og jordteiger.

Karriere Innlandet disponerer bygg 8. Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.

Leieforhold:

- Lager leies inn.
- Idrettshall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid, men noe behov for utbedring i deler av bygningsmassen.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: God, bygget for formålet.

Nord-Gudbrandsdal vgs.— avd. Otta













Nord-Gudbrandsdal vgs. avd. Otta		Bygg	BTA	Byggeår
		Blokk A - Adm og klimalab.	6200	1981
		Blokk B - Klasserom/verksted	2093	1981
		Blokk C - Otta Kulturhus	1200	2011
		Blokk D - Kantine-vestibyle	816	1980
		Blokk E - Bilverksted	870	2013
		Otta Veksthus (Skansen)	1170	1970
		Sum BTA (bruttoareal)	**13515**	

Nord-Gudbrandsdal, avd. Otta

Om skolen:

- Byggeår: Skolen ble bygget i 1981 og da fra grunnen av.
- Materialbruk: Stål og betong
- Påbygg/renoveringer: Skolen ble totalrenovert i 2010, samtidig ble Otta kulturhus bygget som en del av skolen. Et eget verkstedbygg for kjøretøy, samt en såkalt «Energilab» ble bygget i 2018.
- Parkeringsforhold: Skolen har en større parkeringsplass på egen grunn.

Tomt/utviklingsmulighet: Utenom areal benyttet til parkering er det lite utvidelsesmuligheter på skolens tomt. IFK eier naboeiendommen Skansen 7, der bygget i all hovedsak leies ut til eksterne.

Karriere Innlandet og Oppfølgingstjenesten disponerer kontorer i Skansen 7.


Leieforhold:

- Idretts- og svømmehall, samt gruppetreningssal for toppidrett leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.


Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid, men behov for utbedring i mindre deler av bygningsmassen.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: Svært god, bygget for formålet.


Nord-Gudbrandsdal vgs. - avd. Lom











Nord-Gudbrandsdal vgs. avd. Lom		Bygg	BTA	Byggeår
		Bygg 1 Klasserom	580	1981
		Bygg 2 Byggverksted/klasserom	391	1981
		Bygg 3 Garasje	196	1990
		Sum BTA (bruttoareal)	1167	

Nord-Gudbrandsdal vgs. - avd. Lom

Om skolen:

- Byggeår: IFK`s eiendom - avdeling for byggfag - ble bygget i 1981 (Skolen leier undervisningsrom og idrettshall av kommunen i flerbrukshuset «Utgard»)
- Materialbruk: Tre
- Påbygg/renoveringer: Det er oppført en garasje i 1990 og et påbygg i 2017.
- Parkeringsforhold: Det er ikke parkering på egen grunn ved skolens bygg avdeling.

Tomt/utviklingsmulighet: Det er lite utvidelsesmuligheter på tomten.

Leieforhold:

- Undervisningsrom leies inn.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid, ingen større behov for utbedring.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet.
- Egnethet: God, bygget for formålet.

Nord-Gudbrandsdal vgs. - avd. Dombås



Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Dombås

Om skolen:

- Byggeår: Tilbygg til Dombås ungdomsskole fra 2016 (IFK leier undervisningsrommene og idrettshall av Dovre kommune).
- Materialbruk: Betong og tre
- Påbygg/renoveringer:
- Parkeringsforhold: Parkering sammen med ungdomsskolen

Tomt/utviklingsmulighet:

Leieforhold:

- Skolelokalet leies inn i sin helhet.
- Idrettshall leies inn.


Vurderinger av bygningsmasse:

Vinstra vgs.











Vinstra vgs		Bygg	BTA	Byggeår
		Hovedfløy 02 - Byggfag	620	1951
		Hovedfløy 04/15 - Klasseromsfløy	3161	1957
		Hovedfløy 06 - Aula, Dansesal, Gymsal	834	1964
		Hovedfløy 07 - Elektro	1288	1973
		Hovedfløy 08 - Kantine, Bibliotek, Ikt, Verksted	2027	2016
		Hovedfløy 09 - Mekanisk verksted	722	2016
		Hovedfløy 15 - Naturfag, HS (under bygg 04)	1131	2005
		Hovedfløy 16 - Adm, musikk, konsertsal	2919	2006
		Bygg 17 - Bygghall, mureravdeling, garderober	646	2021
		Bygg 18/19 - Garasje, kaldlager, miljøstasjon	128	2021
		Sum BTA (bruttoareal)	**13475**	

Vinstra vgs.

Om skolen:

- Byggeår: Skolen er opprinnelig bygget i 1951.
- Materialbruk: Stål og betong, samt noe tre i fasader og konstruksjoner.
- Påbygg/renoveringer: En rekke bygg er kommet til og noen senere revet. I nyere tid fra 2005 og til 2021 har skolen gjennomgått flere oppgraderinger og nye bygg er oppført. Den framstår i dag i hovedsak som moderne og tidsmessig.
- Parkeringsforhold: Skolen har parkeringsområde på egen grunn.

Tomt/utviklingsmulighet:
Det er noen, men begrensede utvidelsesmuligheter på skolens tomt.

Oppfølgingstjenesten disponerer en kontorplass i skolebygget.

Leieforhold:

- Idrettshall leies inn, fordi skolen ikke har gymsal/idrettshall.
- Skolelokaler leies ut sporadisk utenom skoletiden.

Vurderinger av bygningsmasse:

- Tilstand: God tilstand, kun mindre slitasje og elde iht. levetid, men behov for oppgradering på deler av bygningsmassen.
- Tilpasningsdyktighet: God, bygget for formålet
- Egnethet: God, bygget for formålet.