

## 05-1838 Tretten

Av	Jan Kvalen
Tid	27.10.2020 12.05
Prioritet	Medium
Prosesskode	Not selected
Type	-
Arkivert	Nei
Godkjent	Nei
Posisjon	Profil -. Om til - for linjen -
Breddegrad	61.31209518
Lengdegrad	10.30299221
Horisontal nøyaktighet	Hac: 8m

Kommentar	Av	Tid
AI utført i påvente av ny kontrakt på utførelse av HI. Bilder ses i sammenheng med registrerte skader i Brutus	Jan Kvalen	28.10.2020 08.47

Bilde	Info
	<p>Av: Jan Kvalen  Tid: 27.10.2020 12.26  Posisjon: Profil -, - til - for linjen -.</p> <p>Settning inn mot bru</p>

## Bilde



## Info

Av: Jan Kvalen  
Tid: 27.10.2020 12.24  
Posisjon: Profil -, - til - for linjen -.

Sporslitasje og fordypninger i kjørebanelen. Mest sannsynlig kommer av at tungtransporten bremser ned inn mot krysset etter brua



Av: Jan Kvalen  
Tid: 27.10.2020 12.23  
Posisjon: Profil -, - til - for linjen -.

Lekasje til lageravsats

## Bilde



## Info

Av: Jan Kvalen  
Tid: 27.10.2020 12.23  
Posisjon: Profil -, - til - for linjen -.

Sprekk i mørtelpute



Av: Jan Kvalen  
Tid: 27.10.2020 12.23  
Posisjon: Profil -, - til - for linjen -.

Lekasje

## Bilde



## Info

Av: Jan Kvalen  
Tid: 27.10.2020 12.23  
Posisjon: Profil -, - til - for linjen -.



Av: Jan Kvalen  
Tid: 27.10.2020 12.23  
Posisjon: Profil -, - til - for linjen -.

Oversikt

